


elka-esb P5 N+F · Wichtige Hinweise

Verlegeplatten zum Einsatz im Boden- und Wandbereich
nicht tragend oder tragend gemäß DIN EN 312:2010 P5


P5 technische Klassen gemäß DIN EN 13986



Transport und Lagerung




Der Feuchtigkeitsgehalt der **elka-ESB P5** beträgt ab Werk ca. 9%. Bei Transport und Lagerung dürfen 13% Holzfeuchte nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass die Platten **eben** und **waagrecht** auf trockenem Untergrund gelagert werden.




Vor dem Verlegen sind die Platten **mehrere Tage im Einbauraum zu lagern**, damit eine Klimaanpassung erfolgen kann. **Die Verlegung soll unter normalen Klimabedingungen erfolgen, d.h. nicht in überheizten, noch in ungelüfteten, kalt-feuchten Räumen vorgenommen werden.**


Verlegehinweise




Beim Verlegen im **Decken- und Wandbereich** ist eine dem Objekt angepasste **Dampfbremse** als Feuchtigkeitsschutz zu prüfen und ggf. einzubauen.




Grundsätzlich sind die Platten **im Verband** zu **verlegen**, es dürfen **keine Kreuzfugen** entstehen.



Es ist ein **Randabstand** von 2 mm je Meter Länge und Breite der zu verlegenden Fläche einzuhalten, **mindestens 15 mm**.



Plattenstöße bündig schleifen, eventuelle Fugen verspachteln und nachschleifen




Platten **rundum sorgfältig verleimen**, möglichst den Leim beiderseits der Feder auftragen.



Verlegte Platten sollen sofort mit dem vorgesehenen Belag versehen werden oder sind **mit einer PE-Folie abzudecken**, damit Feuchtigkeitseinwirkungen oder Beschädigungen vermieden werden.



Die Platten sind **vor Feuchtigkeitseinwirkungen** bei der Nutzung, z.B. durch eindringendes Reinigungswasser oder Tauwasser **zu schützen**.



Die **DIN 68771** „Unterboden aus Holzspanplatten“ **ist zu beachten**. Offenkundige bzw. erkennbare technische/qualitative Mängel sind umgehend nach bekannt werden Ihrem Vertragspartner zu melden. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung/Montage können nicht anerkannt werden.